



T.C.
TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 84692172-918-E.13541503

01.12.2016

Konu : Alınacak Tedbirler hk.

TÜM ÖZEL/RESMİ OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE

Bilindiği üzere Adana ilimizde meydana gelen onbir öğrencimiz ve bir eğitimcinin vefatı ve yirmiiki öğrencimizin de yaralanması ile sonuçlanan özel ortaöğretim kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangının acısı kederli aileleri ile beraber biz eğitim camiasını da derinden üzmüştür.

Bu elim olayın tekrarlanmaması için ilçemizde bulunan özellikle özel öğrenci yurtları, pansiyonlu okullarımız ile tüm okul/kurumlarımızın aşağıdaki konularda gerekli özeni göstermeleri hususunda;

Bilgilerinizi önemle rica ederim.

Bülent ÜZMEZ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

ASLI İLE AYNIDIR.
5070 Sayılı Yasa ile Elektronik
Olarak İmzalanmıştır.
01...../12...../2016

Suat ÖZYURT
Memur

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.Öğretim binaları ve pansiyon binalarında mevcut bulunan yangın merdivenleri giriş ve çıkış kapılarının kontrol edilmesi, kapıların acil durumlarda içeriden açılabilir şekilde hazır bulundurulması.

2.Yangın merdivenlerine açılan kapıların çabuk yanıcı özellik gösteren ahşap, plastik vb. malzemelerden yapılmamış olmasına dikkat edilmesi. (Tadilat vb. nedenler ile bu durumda olan okul ve kurumlarımızın bu kapıların değiştirilmesi için gerekli önlemleri almaları)

3.Yangın söndürme cihazlarının yetkili firmalar tarafından mutlaka periyodik kontrollerinin yaptırılması. Yangın söndürücülerin en kolay ulaşılabilir görünürükte ve yükseklikte olacak yerlerde askıda tutulması.

4.Yangın dolapları ekipmanları ile yangın tesisatının çalışır durumda olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bahçesinde hidrant bulunan okul/kurumlarımızın bu tesisatlarının çalışır durumda olup olmadığını kontrol ettirmeleri.

5.Acil eylem planı çerçevesinde yapılması planlanan yangın, deprem vb. tatbikatların gerçekleştirilmesi

6.Okul ve kurumlarımızda bulunan elektrik panolarının kontrol ettirilmesi, binalardaki paratoner sisteminin çalışır durumda olup olmadığını kontrolü, iç elektrik tesisatlarında bulunması gereken topraklama sistemleri ile kaçak akım röleleri ve sigortaların tekniğine uygun olup olmadığını kontrol ettirilmesi, yangına neden olabilecek her türlü elektrikli araç ve cihazın tekniğine uygun ve kontrollü kullanılması.

7.Tüm öğretim binası ve pansiyon binalarında yangın merdiveni ve acil çıkış kapılarına kaçış yönlerini gösteren ışıklı yön levhalarının yaptırılması, mevcut olup kullanım dışı kalanların yenilenmesi.

8.Acil Eylem Planında belirlenen okul/kurum bahçesinin uygun bulunacak alanının "Acil Toplanma Alanı" olarak belirlenmesi, bu alanın uygun levha asılarak çalışan ve öğrenciler tarafından görülmesinin sağlanması.

9.Okul/kurumlarımızın özellikle depo, ısı merkezi vb. gibi kullanım alanlarındaki atıl durumda bulunan ve yangına neden olabilecek malzemelerden arındırılması.